


ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie devono avere larghezza non minore di 0.60 m quando destinate soltanto al passaggio dei lavoratori, e di m 1.20 se destinate al trasporto di materiali.


La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %.

Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.



PER IL PASSAGGIO DEI LAVORATORI



PER IL TRASPORTO DI MATERIALI

Le andatoie poste ad un'altezza > 2.00 m, devono essere provviste, su tutti i lati verso il vuoto, di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m 1.00 dal piano di calpestio, e di tavole fermapiede alte non meno di 20 cm, messe di costa ed aderenti al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luice, in senso verticale, maggiore di 60 cm. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

Serform Del

29